

## esercizio

- Scrivere un VI che permette, con un solo comando di trigger, di leggere 3 valori di tensione con il multimetro HP 34410A e salvare in un file (`letturaev.txt`) la stringa inviata dal multimetro;
- Scrivere un VI con il quale si legge dal file la stringa salvata e si estraggono i 3 valori di tensione, calcolandone la media.
- Modificare quest'ultimo VI in modo che possa funzionare correttamente senza che l'utente sappia *a priori* quante misure sono state salvate su file.

(v. comandi multimetro e formato dati)