

Rilievo delle caratteristiche

Strumenti dedicati per il rilievo delle caratteristiche

- Caratteristigrafo o tracciacurve:
 - analogico
 - di vecchia concezione
 - poco flessibile
- Misuratori di parametri a SMU:
 - analogico a controllo digitale
 - modulare
 - molto flessibile

⚠ Si lavora in DC.