| Università di Pisa Dip. di Ingegneria meccanica, nucleare e della produzione | Ciclo di lavorazione elemento : <u>BASAMENTO</u> | | | | | | | | Foglio n° 1 |
|--|--|---|---|-----------------------|-----------------|------------------|--|----------------------------|-------------|
| Designazione superfici | | Fasi, sottofasi, operazioni n° | | Attrezzatura | Tempo attivo | Tempo passivo | Superfici di riferimento | Superfici di bloccaggio | Note |
| S.R.2 S.R.2 | | FRESATURA 1 FRESATURA 9 CENTRATURA 5 FORATURA 5 ALLARGATURA 5 ALESATURA 5 LAMATURA 4 CENTRATURA 6 FORATURA 6 LAMATURA 7 CENTRATURA 8 FORATURA 8 ALLARGATURA 8 ALLARGATURA 8 SMUSSATURA 10 | Centro di lavorazione a controllo numerico | Attrezzatura speciale | | | S.R. 1 S.R. 2 (S.A. 1) (S.A. 2) | S.B. 1 S.B. 2 | |
| S.R.2 S.R.2 S.R.2 4 S.B.1,2 S.A.2 S.A.2 S.A.2 S.A.2 S.A.2 S.A.2 S.A.2 S.A.2 S.A.2 | 1 | FRESATURA 2 FRESATURA 3 SMUSSATURA 11 SMUSSATURA 12 | | | | | S.R. 1 S.R. 2 (S.A. 3) (S.A. 4) | S.B. 3 S.B. 4 | |