



ESERCITAZIONE n. 4

Restituire la modellazione solida del giunto metallico schematizzato di seguito, utilizzando i profili assegnati individualmente e consultabili nella lista allegata.

Le piastre di collegamento si intendono saldate alla trave e alla colonna.

I profili angolari sono bullonati alle piastre di collegamento ognuno con due bulloni; sono posizionati con una inclinazione di circa 45°.



Esempio di saldatura e di bullonatura

Sono richiesti almeno i seguenti elaborati:

- Pianta del nodo opportunamente quotata al mm e indicante i profili utilizzati
- Prospetto frontale opportunamente quotato al mm e indicante i profili utilizzati
- Prospetto laterale opportunamente quotato al mm e indicante i profili utilizzati
- Sezione assonometria orizzontale sulla mezzera della trave principale
- Vista assonometria a linee nascoste
- Vista renderizzata