

Riferimento: Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoli	Sondaggio: 1
Località: Renella - Comune di Montignoso presso Lago di Porta	Quota:
Impresa esecutrice: Mappo Geognostica srl	Data: 22/02/2010
Coordinate:	Redattore: Benedetti Massimo
Perforazione: rotazione a carotaggio continuo	

ø mm	R v	A r	Pz s	metri batt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Prel. % 0 --- 100	S.P.T.		RQD % 0 --- 100	prof. m	DESCRIZIONE		
										S.P.T.	N					
													0,5	Terreno di copertura vegetale costituito da prevalente limo sabbioso e deb. argilloso		
																Limo sabbioso deb. argilloso compatto grigiastro
															2,0	Limo sabbioso deb. argilloso con ghiaietto e ciotoletti anche decimetrici di media compattezza grigio scuro ( talora litici cementizi )
						1) She < 3,00 3,50									4,2	
															5,5	Limo sabbioso sciolto o comunque poco addensato misto con piccoli inclusi litici di colore marrone ( il rivestimento scendeva con la sola forza di gravità )
																Limo sabbioso marrone e grigiastro leggermente argilloso con inclusi litici
						2) She < 7,00 7,50									7,5	Sabbia limosa poco addensata di colore marrone
															9,5	
						3) She < 9,50 10,00 4) She < 10,00 10,50									10,3	Limo argilloso con litici molle marrone grigiastro
																Torba ed argilla torbosa nerastra
						5) She < 14,50 15,00									15,0	
															15,5	Sabbia argillosa grigia con ciottoli di medio addensamento
																Sabbia limosa grigia mediamente compatta
															16,5	