

Riferimento: Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoli	Sondaggio: 2
Località: Renella - Comune di Montignoso presso Lago di Porta	Quota:
Impresa esecutrice: Mappo Geognostica srl	Data: 24/02/2010
Coordinate:	Redattore: Benedetti Massimo
Perforazione: rotazione a carotaggio continuo	

ø mm	R v	A r	S	Pz	metri batt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Prel. % 0 --- 100	S.P.T. S.P.T.	N	RQD % 0 --- 100	prof. m	DESCRIZIONE
														0,5	Terreno di copertura vegetale costituito da prevalente limo sabbioso e deb. argilloso
					1										Limo sabbioso e argilloso compatto grigiastro e marrone
					2									2,0	
					3		1) She < 3,00 3,50								
					4										
					5										
					6										
					7		2) She < 7,00 7,50							7,6	
					8										Sabbia argillosa talora con inclusi litici e materiale organico sciolta
					9										
					10										
					11									11,0	
					12		3) She < 12,00 12,50							12,0	Argilla limosa debolmente sabbiosa marrone e nerastra debolmente compatta con incluso materiale organico
					13		4) She < 13,00 13,50							13,5	Torba ed argilla torbosa nerastra
					14										
					15									15,0	Ghiaia in matrice sabbiosa argillosa di colore grigio